

## Altium Designer

- Foundation
- Board Implementation
- Embedded Intelligence Implementation

## 光映科技 EDA Solution Provider

### 共用快速鍵

- ~----- 即時熱鍵說明
- J C----- 快速搜尋零件
- D O----- 環境設定
- TAB----- 移動圖件時，進入圖件編輯
- Ctrl + S----- 快速存檔
- Ctrl + C----- 複製被選取的圖件
- Ctrl + V----- 貼上被選取的圖件
- Ctrl + Z----- 還原
- End----- 畫面更新
- Spacebar----- 逆時針旋轉圖件
- Alt + F5----- 全螢幕模式
- Del----- 刪除被選取的圖件


### PCB快速鍵

- Shift + R----- 切換三種特殊走線方式
- Shift + H----- 開啓/關閉即時游標資訊
- Shift + E----- 取消格點吸附功能
- Ctrl----- 暫時取消格點吸附功能
- Ctrl + G----- 指定移動格點大小
- N----- 移動零件時，即時隱藏鼠線
- L----- 移動零件時，即時切換到下層
- Ctrl + H----- 選取兩連接的走線
- L----- 層別顯示與顏色設定
- G----- 指定移動格點大小(選單模式)
- +----- 切換下一層別
- ------ 切換上一層別
- \*----- 走到下一層別走線
- Q----- 公英制切換
- Shift + S----- 單層顯示開關

### Schematic快速鍵

- 拉Wire線時 Spacebar - 切換出線模式
- 拉Wire線時 Shift + Spacebar - 切換轉角模式
- G----- 格點切換
- Ctrl + 左鍵拖曳----- 不斷線搬移

### 黏貼處



親愛的客戶 您好：

這是常用的快速鍵索引

- (1)請先將檔案列印下來
- (2)準備工具：剪刀、膠水
- (3)沿著黑線減下、虛線對折
- (4)再用膠水黏合

